

Spannen und Aufspannen

1.1 Bohr und Maschineschraubstücke	1
- Bohr Schraubstöcke	1
- Frässhraubstöcke	2
- Zubehör und Ersatzteile	5
- Präzisions Maschineschraubstöcke	8
- Kurze modulaire präzisions Maschinenschraubstöcke.....	9
- MMP/Zubehör	10
- Pneumatische präzisions Maschinenschraubstöcke	11
- Aluminium Schraubstöcke.....	12
- Schleifschraubstock.....	12
- Zubehör	15
Horizontale / vertikale Rundtische.....	17
Magnetspannplatten	21
Drehbank Spitzen.....	24
Futter aus Gußeisen.....	28
Kreuztische und Gleitschlitten	32
Schnellwechsel-Stahlhalterköpfe zum Drehen	33
1.2 Werkzeughalter	35
Fräseraufnahmen	35
Morsekegel Zwischenhülsen.....	41
Kombi- und Quernut Aufsteckdorne.....	44
Bohrfutteraufnahmen	48
Schnellwechsel Gewindeschneidfutter	50
Kompakt Bohrfutter	52
Spannzangenfutter	54
- Schnellwechselfrässystem und Scheibenfräseraufnahmen	58
Aufnahme zubehör	60
- Spannzangen	60
- Gewindeschneidfuttereinsätze	64
Ausdrehköpfen.....	67
Selbstspannende Bohrfutter.....	69
Gewindeschneidapparaten	71
- Ersatzteilen für Gewindeschneidapparat.....	72
Multibohrspindeln.....	73
- Multibohrspindeln	73
Zubehör für Werkzeugmaschinen	75
1.3 Zubehör	76
Werkzeugmaschinenzubehör	76
- Maschinenleuchten.....	76
- Kantentaster	78
- Zubehör Richtständer	81
- Sonstige Zubehör.....	86

Messmitteln

1.4 Messmitteln	89
Messen	89
- Messschieber	89
- Messuhren und Messstativen.....	91
- Beugelmessschrauben	93
Lehren.....	96
- Gewindelehren	96
- Lehrringen	98